Bolsa Univ. Vedação Cx. Acoplada Delta

Função: Garantir a vedação na união da Caixa Acoplada ao Vaso Sanitário.

Aplicações: Utilizado na Louça Sanitária.

1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência	ABNT NBR 15491 – Caixa de Descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos e métodos de ensaios.
Composição	PVC Flexível



DIMENSÕES	
CÓD.	4006
A	Ø 88 mm
B	27 mm
C	Ø 55 mm

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A **Bolsa de Vedação Universal para Caixa Acoplada Delta da Cipla** foi desenvolvida para assegurar a vedação eficaz na conexão entre a caixa acoplada e o vaso sanitário, garantindo um ajuste perfeito e evitando vazamentos. Desenvolvido com matéria-prima de alta qualidade, garantindo eficiência e confiabilidade no produto.

3. IMPORTANTE

✓ Fazer a manutenção e limpeza de forma gradativa.

4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

✓ Em operações de carga e descarga, devem-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;

✓ A estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

1) Fechar a entrada de água que alimenta a Caixa Acoplada

2) Acionar a descarga para esvaziá-la.

3) Remova as porcas e os fixadores da caixa acoplada para acessar a bolsa de vedação danificada

4) Insira a bolsa de vedação na rosca do mecanismo de saída e, em seguida, posicione-o na furação.

5) Verifique se o mecanismo está corretamente posicionado. Em seguida, feche a tampa e teste o mecanismo acionando a descarga.

ITEM	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
4006	01	7896050340066	0,040 Kg	0,045 Kg	0,00068 m^3